

# Wertgutachten

Nr. KS-2026-0284

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Objekt            | VW ID.4 Pro   |
| Amtl. Kennzeichen | HH · KR 481   |
| Auftraggeber      | Lena Brandt   |
| Erstellt am       | 24. Juni 2026 |

## 1 Feststellungen und erhobene Daten

### Fahrzeugdaten

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| FIN (Fahrzeugschein)            | WVWZZZE2ZNP004312      |
| Erstzulassung (Fahrzeugschein)  | 03/2022                |
| Laufleistung (Tacho-Ablesung)   | 41.200 km              |
| Leistung (Fahrzeugschein)       | 150 kW (204 PS)        |
| Farbe (Sichtprüfung)            | Mondsteingrau Metallic |
| Anzahl Halter (Fahrzeugschein)  | 1                      |
| HU/AU gültig bis (Prüfplakette) | 03/2027                |

### Technik & Messwerte

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Batterie-Gesundheit (SoH) (Messgerät)      | 94 %                   |
| Nutzbare Batteriekapazität (Messgerät)     | 72,4 von 77 kWh        |
| Fehlerspeicher (Messgerät)                 | 0 Einträge             |
| DC-Ladeleistung (Spitze) (Ladetest)        | 128 kW                 |
| Reifenprofil vorn (Messgerät)              | 6,4 mm                 |
| Reifenprofil hinten (Messgerät)            | 5,8 mm                 |
| Bremsen (Scheiben & Beläge) (Sichtprüfung) | über 70 % Restsubstanz |
| Probefahrt (Probefahrt)                    | ohne Auffälligkeiten   |

### Karosserie & Lack

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Lack-Schichtdicke (Mittel) (Messgerät)            | 112 µm             |
| Schichtdicke (Spannweite) (Messgerät)             | 98–128 µm          |
| Unfallspuren (Sichtprüfung)                       | keine festgestellt |
| Verglasung & Beleuchtung (Sichtprüfung)           | ohne Befund        |
| Unterboden & Schweller (Sichtprüfung (Hebebühne)) | ohne Befund        |

## Innenraum & Ausstattung

Innenraumzustand (Sichtprüfung)  
Gebrauchsspuren (Sichtprüfung)  
Ausstattung (Auszug) (Fahrzeugschein / Sichtprüfung)

gepflegt, altersgemäß  
leichte, Fahrersitz-Seitenwange  
Wärmepumpe, AHK, Navigation

## Historie & Unterlagen

Servicehistorie (Serviceheft)  
Letzter Service (Serviceheft)  
Schlüssel & Unterlagen (Sichtprüfung)

digital, lückenlos  
02/2026 bei 38.400 km  
2 Schlüssel, COC vorhanden

## Bewertung

Zustandsnote (Gesamtbewertung)  
Ermittelter Marktwert (Marktabgleich)  
Händlereinkaufswert (Marktabgleich)

2 – gut  
34.900 €  
31.400 €

## 2 Gutachterliche Beurteilung

---

### Gegenstand der Begutachtung

Begutachtet wurde ein VW ID.4 Pro, Erstzulassung 03/2022, mit einer abgelesenen Laufleistung von 41.200 km. Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer wurde aufgenommen und mit den Fahrzeugpapieren abgeglichen. Auftraggeberin ist Frau Lena Brandt; Zweck der Begutachtung ist die Ermittlung des aktuellen Marktwertes.

### Historie und Unterlagen

Das Fahrzeug befindet sich in erster Hand. Die Servicehistorie ist digital hinterlegt und lückenlos, der letzte Service wurde 02/2026 bei 38.400 km durchgeführt. Zwei Schlüssel sowie die EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) liegen vor. Die Hauptuntersuchung ist bis 03/2027 gültig.

### Antrieb und Hochvoltbatterie

Der Zustand der Antriebsbatterie wurde messtechnisch ermittelt und beträgt 94 % State of Health; das entspricht einer nutzbaren Kapazität von 72,4 von 77 kWh. Im Ladetest erreichte das Fahrzeug eine DC-Spitzenladeleistung von 128 kW. Der Fehlerspeicher wies keine Einträge auf.

### Fahrwerk, Bremsen und Reifen

Das Reifenprofil beträgt vorn 6,4 mm und hinten 5,8 mm. Bremsscheiben und -beläge weisen an allen Achsen über 70 % Restsubstanz auf. Die Probefahrt verlief ohne Auffälligkeiten in Fahrwerk, Lenkung und Geräuschbild.

### Karosserie und Lack

Die Schichtdickenmessung ergab einen gleichmäßigen Mittelwert von 112 µm bei einer Spannweite von 98 bis 128 µm; Hinweise auf Nachlackierungen oder Spachtelarbeiten ergaben sich nicht. Unterboden und Schweller sind ohne Befund, Unfallspuren wurden nicht festgestellt.

### **Innenraum und Ausstattung**

Der Innenraum präsentiert sich gepflegt und dem Alter entsprechend; an der Seitenwange des Fahrersitzes bestehen leichte Gebrauchsspuren. Wertsteigernd sind unter anderem Wärmepumpe, Anhängerkupplung und das werksseitige Navigationssystem.

### **Bewertung und Marktwert**

Unter Berücksichtigung von Zustand, Laufleistung, Ausstattung und regionaler Marktlage wird das Fahrzeug mit der Zustandsnote 2 (gut) bewertet. Aus dem Abgleich aktueller Angebots- und Verkaufspreise vergleichbarer Fahrzeuge ergibt sich ein Marktwert von 34.900 €; der Händlereinkaufswert beträgt 31.400 €.

Datum: 24. Juni 2026

---

**Markus Krause**

Sachverständige/r